

**Indicadores de temperatura WarmMark™**

Indicadores autoadhesivos para controlar la superación y duración de la temperatura, por ejemplo, cuando se transportan mercancías sensibles a la temperatura. El indicador indica de forma fiable si las temperaturas estaban por encima del límite de temperatura seleccionado mediante puntos rojos. Además, el indicador proporciona información sobre la duración de la superación de la temperatura (el tiempo se basa en un rebasamiento constante de la temperatura de 2 °C por encima del valor límite del indicador).

- Selección de diferentes temperaturas
- Visualización clara de los excesos de temperatura y la duración de los mismos
- Autoadhesivos, fáciles de aplicar
- Certificado ISO
- Dimensiones (An x L x Alt): 19 x 46 x 1,5 mm



Code	Description	Packaging
LLG04668449	Temperature indicator WarmMark, -18°C pa	100 pz
LLG04668450	Temperature indicator WarmMark, 0°C pack	100 pz
LLG04668451	Temperature indicator WarmMark, +8°C pac	100 pz
LLG04668452	Temperature indicator WarmMark, +8°C pac	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

